



# ETP Europe srl

**BOLLETTINO TECNICO 02 / 2017**

## **PRECAUZIONI d'INSTALLAZIONE :**

**750431-5012S (Honeywell-Garrett)**

**731877-5009S (Honeywell-Garrett)**

**49135-05671 (Mitsubishi)**

**708366-5005S (Honeywell-Garrett)**

**[Land Rover ma con motore BMW]**

**762965-5017S (Honeywell-Garrett)**

**708366-5005S (Honeywell-Garrett)**

per motori BMW

Al fine di garantire il corretto funzionamento turbocompressore ed evitare rotture anticipate si consiglia di sostituire anche l'**Unità di sfiato** (cod. BMW 11127799224).