

ETP Europe srl



BOLETIN TECNICO 02 / 2017

PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN :

750431-5012S (Honeywell-Garrett)

731877-5009S (Honeywell-Garrett)

49135-05671 (Mitsubishi)

708366-5005S (Honeywell-Garrett)
[Land Rover con motor BMW]

762965-5017S (Honeywell-Garrett)

708366-5005S (Honeywell-Garrett)
para motores BMW

Con el fin de garantizar el funcionamiento correcto del Turbocompresor y evitar roturas anticipadas, se aconseja sustituir en estos modelos el **FILTRO DEL AIRE** (cod. BMW 11127799224).